REPLACEMENT FOR
ASTINA/LANTIS/4D 323F

REPLACEMENT FOR
ASTINA/LANTIS/5D/3D 323F

216-1127- RD LD — 43T 4D
HEAD LAMP
RD:
R BC8L-51-0K0
L BC8L-51-0L0
PCS
CFT

H3/H3 — TBA

216-1128- RD LD-E/EM — 43T 5D
HEAD LAMP
RD:
R BC8A-51-0K0B
L BC8A-51-0L0B
R B3BL-51-030
L B3BL-51-040
LD:
R B3BP-51-030
L B3BP-51-040
6PCS 5.07CFT

H1/H3

216-1622-UE
FRONT LAMP
R
L 210-61311
40PCS 6.3CFT

P21W

216-1532-AE — 4D
CORNER LAMP
R BC8L-51-060
L BC8L-51-070
20PCS 2.80CFT

R5W

216-1128- RD-EN LD-EN/EMN — 5D
HEAD LAMP
R
L
6PCS 5.07CFT

H1/H1

216-1943- A U — 5D
TAIL LAMP
R 8FBP-51-150
L 8FBP-51-160
10PCS 4.25CFT

216-1616-UQ — 4D
FRONT LAMP
R BC8L-51-350
L BC8L-51-360
20PCS 1.84CFT

216-1614-AE — 5D
FRONT LAMP
R BC6A-51-060A
L BC6A-51-070A
20PCS 2.50CFT

P21W/W5W

216-2003-UE — 5D
FOG LAMP
R BCGA-51-680
L BCGA-51-690
12PCS 2.91CFT

H3

216-1405N-AE
SIDE LAMP
B01W-51-120
200PCS 1.38CFT

W5W

MAZDA

Toutes les pièces énumérées dans ce catalogue ne sont pas originaux. Alle die in diesem Katalog abgebideten Artikel, sind nicht original Teile. All items shown in this catalogue are not original parts. Todos los productos de este catalogo no son originales. Tutti i particolari raffigurati in questro catalogo non sono originali.

REPLACEMENT FOR

ASTINA/LANTIS/4D/WAGON

216-1144-RD/LD-E/EM

HEAD LAMP
RD:
R BL2A-51-0K0D
L BL2A-51-0L0D

LD:
R BL4D-51-0K0D
L BL4D-51-0L0D
4PCS 4.85CFT

H4/PY21W/W5W

216-2006-UE 1.8

FOG LAMP
R B30D-51-680
L B30D-51-690
12PCS
3.66CFT

H1

216-1957 TAIWAN TYPE '2003

TAIL LAMP
R
L 2BJ0EE-51160
AAR1
10PCS
CFT

W21W/PY21W/PY21W/W21/5W TBA

216-1948-UE

TAIL LAMP
R BJ1W-51-150B
L BJ1W-51-160B
R BJ1W-51-170B
L BJ1W-51-180B
10PCS 5.02CFT

W21W/PY21W/PY21W/W21/5W

216-1950-A WAGON

TAIL LAMP
R B25R-51-150C
L B25R-51-160C
10PCS 7.83CFT

MAZDA